

## Fotos do Local



39°35'58.45"N 9°04'15.52"O

Figura 1 – Demarcação da área de intervenção (Fonte: *Google Earth*).



Figura 2 – Fachada a nascente - vista do logradouro (a partir de sul). Imagem extraída do Req. N.º 408/24 CMN.




Figura 3 – Fachada a nascente - vista do logradouro (a partir de norte). Imagem extraída do Req. N.º 408/24 CMN.



Figura 4 – Vista a partir do arruamento - Rua Dr. José Maria Carvalho Júnior.



Figura 5 – Vista do edifício confinante e dos restantes edifícios com maior cêrcea.



Figura 6 - Vista dos edifícios existentes no local.