



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL
DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO
FISCALIZAÇÃO

ASSUNTO:	Estado de degradação de prédio	INFORMAÇÃO N.º	044/DPU/Fisc/2017
		DATA:	2017-01-25

PARECER: EX. M ^{re} PRESIDENTE, FALE DO ABRI REFERIDO, REMETO À CONSIDERAÇÃO SUPERIOR A DETERMINAÇÃO POR PARTE DA CÂMARA DA REALIZAÇÃO DA VISITA PREVISTA NO ART.º DO ART.º DO-1 DO D.º 253/05, DE 16 DEZEMBRO NA REDAÇÃO <i>[Signature]</i> ATUAL A Chefe de Divisão Maria Teresa Quinto, Arq. 27/07/2017	DESPACHO <i>[Signature]</i> 30/11/2017
---	---

Refº DPU/Fisc: Localização: Rua Dr. Ruy Rosa, Pátio Casal, n.º 12 Nazaré Requerente: Maria Regina Barreira Vagos Santos Morada: Rua Mouzinho Albuquerque, n.º 57, Nazaré Telefone: 910.751.163 E-mail:

Exma. Senhora
Chefe da Divisão de Planeamento Urbanístico

Na sequência da reclamação apresentada neste Município e após deslocação ao local referido em epígrafe, verificou-se mau estado de conservação do edifício em questão.

De acordo com as informações recolhidas por este sector, o/s proprietário/s do edifício em causa é/são:

Maria Leonor Conde Dos Santos e Sousa Matos
Rua Sub - Vila, n.º 35,1º 2450 - 266 Nazaré
e
Maria José Conde Duarte
R Francisco Teixeira Freire, n.º16 2450 - Nazaré





MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL
DIVISÃO DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO
FISCALIZAÇÃO

É o que cumpre informar.

Os Fiscais Municipais


(Silvana T.V. Teixeira)


(Vítor Hugo Sousa)



A Fiscalização,
Whidino
15/12/2016

Exmo. Senhor

Presidente da Câmara Municipal da
Nazaré

Nome Maria Regina Barreira Vagos Santos, residente em
Rua Marinho de Albuquerque, n.º 57, freguesia de Nazaré e
concelho de Nazaré, portador do _____ (Cartão Cidadão/Bilhete de
Identidade) n.º 04440991, emitido em _____, pelos Serviços de
Identificação Civil de _____, contribuinte fiscal n.º 121151018,
contacto telefónico 91075-1163, vem requerer a V.ª Exa. que se digne
a proceder à avaliação do estado de degradação do edifício
localizado na Rua Dr. Rui Rosa, Pátio do Casal, n.º 5.

O referido espaço é constituído por rés-do-chão e primeiro
andar, estando este último rotado ao abandono há longos anos e
apresentando visíveis sinais de degradação, como o comprovam as foto-
grafias em anexo.

Destaco, no primeiro andar, a degradação das paredes exteriores; de uma
varanda presa apenas por alguns femos e do chão (teto do rés-do-chão), que devido a
infiltrações, ruir parcialmente. Situação não só inconveniente, mas extremamente
perigosa dado que o rés-do-chão é habitado.

Agradeço desde já a atenção dispensada e uma possível eledicidade
no processo por tal situação poder resultar num desastre que provoque
danos humanos.

Pede deferimento,

Nazaré, 15 de Dezembro de 2016.

Maria Regina Barreira Vagos Santos
(Assinatura igual à do Bilhete de Identidade)

DR4

16/12/16

