

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

Ficha de identificação e medidas de prevenção de riscos

ATIVIDADES

Armazenagem

RISCOS

- Queda ao mesmo nível;
- Queda de objetos;
- Entalamento;
- Contacto com partes móveis da máquina /Contacto com mecanismos automáticos;
- Desorganização;
- Deterioração;
- Avarias;
- Eletrocussão;
- Incêndio;
- Explosão;
- Exposição ao ruído;
- Exposição a poeiras;
- Sobre esforços ou posturas inadequadas;
- Dermatoses;
- Fadiga Visual.



MEDIDAS DE PROTEÇÃO / PREVENÇÃO

- Garantir planeamento adequado dos trabalhos, de forma a minimizar os riscos e tendo em conta os meios disponíveis, condições envolventes e as atividades simultâneas.
- A equipa encarregada dos trabalhos deverá estar bem familiarizada com o sistema a utilizar e deverá ser organizada de modo a que se consiga um trabalho de conjunto.
- Montagem de andaimes e/ou plataformas de trabalhos estáveis (de acordo o especificado nas fichas de prevenção de Risco de Equipamentos).
- Verificar se não existem trabalhadores debaixo da zona de movimentação de cargas.
- Demarcar as zonas de armazenagem separando as madeiras, ferro, cimento, equipamentos e ferramentas portáteis, combustíveis, tintas e vernizes e outros produtos químicos e biológicos.
- As zonas de trabalho e armazenagem devem estar limpas, demarcadas e balizadas.
- Armazenar, em local próprio, os equipamentos de proteção coletiva e individual de forma a garantir a sua permanente disponibilidade para utilização.
- Conservar os produtos e materiais de acordo com as normas técnicas homologadas ou as recomendações do fabricante.
- Garantir a temperatura, luminosidade, humidade e outras características ambientais necessárias a manter a qualidade de produtos e matérias.
- Optar pelo tipo de fornecimento que favoreça a movimentação mecânica das cargas.
- Evitar sobreocupação do espaço.
- Remoção periódica dos desperdícios/ material.
- Arrumar os produtos e materiais em locais próprios, e de alcance fácil da grua, instalações e equipamentos de produção fixos ou de equipamentos para a sua movimentação mecânica.
- Estabilizar os materiais dispostos em altura, quer quando imobilizados, quer quando em movimentação, não excedendo, em pilha, a altura máxima de 2m.

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

Ficha de identificação e medidas de prevenção de riscos

ATIVIDADES

Armazenagem

- Sinalizar de forma bem visível e adequada os produtos químicos e biológicos, manter a rotulagem adequada e proibir o acesso de pessoas estranhas.
- Separar e isolar produtos e materiais que possam reagir entre si.
- É proibida a armazenagem de substâncias explosivas no estaleiro.
- Dado risco de incêndio normalmente associado aos armazéns de obra, no seu interior será proibido fumar ou foguear.
- Organização do trabalho de modo a reduzir ao mínimo as operações de movimentação e simplificar as tarefas.
- Sempre que o material a transportar/aplicar seja de grandes dimensões e pesado recorrer ao auxílio de um ou mais trabalhadores para os trabalhos a realizar.
- Verificar com periodicidade o estado de conservação das ferramentas elétricas, equipamentos, extensões elétricas, outros.
- Manter as zonas de circulação, bem como os locais de trabalho livre de obstáculos.
- Manter os pisos sem irregularidades e bem conservados.
- Não retirar as proteções integradas das máquinas / ferramentas.
- Evitar contacto com os órgãos da máquina.
- Verificar os dispositivos de paragem de emergência dos equipamentos, máquinas e ferramentas.
- Manter em bom estado de conservação os equipamentos/ ferramentas e cabos elétricos.
- Arrumação correta das máquinas e ferramentas.
- Comandos acessíveis.
- Manómetros calibrados.
- Fixação correta das ferramentas.
- Utilizar equipamentos de proteção adequados (luvas).
- Transportar as ferramentas manuais em caixas adequadas ou então colocá-las à cintura em bainhas próprias para cada ferramenta.
- Reparar ou substituir os cabos das ferramentas que apresentem rebarbas, fissuras, ou lascas indiciadoras de provocar ferimentos.
- Proteger todas as arestas cortantes, pontiagudas das quais possam originar acidentes/incidentes;
- Garantir a rotatividade dos trabalhadores.
- Para evitar ou minimizar a inalação de poeiras, captação do poluente na fonte quando possível e arejamento do posto de trabalho.