

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

Ficha de identificação e medidas de prevenção de riscos

ATIVIDADES

Carpintarias de Limpos

RISCOS

- Queda de pessoas a nível diferente;
- Queda ao mesmo nível;
- Queda de objetos em manipulação;
- Queda de objetos desprendidos;
- Marcha sobre objetos;
- Choque contra objetos imóveis;
- Choque ou pancadas por objetos móveis;
- Pancadas e cortes por objetos ou ferramentas;
- Projeção de fragmentos ou partículas;
- Sobre esforços ou posturas inadequadas;
- Exposição a substâncias nocivas ou tóxicas;
- Exposição ao ruído;
- Desorganização;
- Exposição a poeiras;
- Incêndio;
- Corte e perfuração por ferramentas e pregos.



MEDIDAS DE PROTEÇÃO / PREVENÇÃO

- Garantir planeamento adequado dos trabalhos, de forma a minimizar os riscos.
- A equipa encarregada dos trabalhos deverá estar bem familiarizada com o sistema a utilizar e deverá ser organizada de modo a que se consiga um trabalho de conjunto.
- Garantir acesso adequado à zona dos trabalhos.
- Definição dos equipamentos a utilizar em função do terreno.
- Designar os operadores habilitados para os equipamentos.
- Não misturar peças de vários fabricantes.
- Deve-se ter em atenção ao executar a manobra de descarga dos materiais.
- Sempre que necessário recorrer ao auxílio de um ou mais trabalhadores para eventuais manobras.
- Manter eventuais materiais suscetíveis de causar incêndio longe de fontes de calor (ter no local de trabalho extintores em local visível e acessível).
- Armazenar corretamente o material e em local definido.
- Caso se apliquem produtos de tratamento de madeiras, deve ter-se em atenção as indicações prescritas nos rótulos das embalagens e nas fichas de segurança.
- Acondicionar o material em local próprio.
- Remoção frequente dos materiais não necessários do local de trabalho.
- Os locais de trabalho devem manter-se limpos de restos de materiais e serradura a fim de evitar cortes, arranhões e inalação de poeiras.
- Adoção de posturas corretas no transporte manual de cargas e sempre que possível, privilegiar a movimentação mecânica de cargas. Sempre que o material a transportar/aplicar seja de grandes dimensões e pesado recorrer ao auxílio de um ou mais trabalhadores para os trabalhos a realizar.

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
Ficha de identificação e medidas de prevenção de riscos

ATIVIDADES
Carpintarias de Limpos

- Transportar as ferramentas manuais em caixas adequadas ou então colocá-las à cintura em bainhas próprias para cada ferramenta.
- As ferramentas a utilizar devem ser adequadas aos trabalhos a executar.
- Nunca retirar as proteções das ferramentas, equipamentos elétricos.
- Realizar inspeções diárias ao equipamento, aos cabos e seus isolamentos.
- Utilização dos EPI's determinados para o Carpinteiro, nomeadamente Botas de proteção mecânica – biqueira e palmilhas metálicas, capacetes e luvas de proteção mecânica; Em trabalhos específicos acrescentar óculos de proteção, protetores auriculares e máscara contra poeiras.
- Sinalizar e isolar a área de execução de trabalho.